

地质灾害防范小知识

1.什么是地质灾害？

地质灾害包括自然或人为活动引发的危害人民生命财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

2.地质灾害种类有哪些？

崩塌

1.什么是崩塌

崩塌是指陡倾斜坡或人工边坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体,以倾倒、坠落或滚动等形式快速向下运动,堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象。根据岩土体成分,可划分为岩崩和土崩两大类。崩塌的运动速度极快,常造成严重的人员伤亡。

2.崩塌发生前有何征兆

(1)崩塌的前缘不断发生掉块、坠落、小崩小塌的现象；

(2)崩塌的脚部出现新的破裂形迹；

(3)不时偶然听到岩石的撕裂摩擦声；

(4)出现热、气、地下水异常；

(5)动物出现异常。

3.崩塌发生时如何自救

(1)开车路过陡崖或有落石区域时要留心观察；

(2)崩塌发生时迅速向崩塌两侧跑。

滑坡

1.什么是滑坡

滑坡是指山坡岩、土体顺斜坡向下滑动的现象。一般由降雨、河流冲刷等自然因素引起,但也与切坡建房、弃土加载、渠道渗漏等人为工程活动有较大关系,可分岩质滑坡和土质滑坡。滑坡是浙江省内地质灾害的主要类型。

2.滑坡发生前有何征兆

(1)滑坡前缘出现横向及纵向裂缝,前缘土体出现隆起现象；

(2)滑体后缘裂缝急剧加宽加长,新裂缝不断产生,滑坡体后部快速下座,四周岩土体出现松动和小型塌滑现象；

(3)滑带岩土体因摩擦错动出现声响,并从裂缝中冒出水；

(4)在滑坡前缘坡角处,有堵塞的泉水复活或泉水、井水突然干枯；

(5)动物出现惊恐异常现象；

(6)滑坡体上的观测点明显位移；

(7)滑坡前缘出现鼓丘；

(8)房屋倾斜、开裂和出现醉汉林、马刀树等。

3.滑坡发生时如何自救

(1)快速逃生,不要贪恋财物,马上离开房屋,并远离危险区；

(2)不应顺滑坡方向向下或向上跑,应向滑坡两侧跑。

泥石流

1.什么是泥石流

主要指山区沟谷中,由暴雨或山塘水库溃坝等水源激发,形成的一种挟带大量泥沙、石块等固体物质的特殊洪流。往往突然爆发,浑浊的流体在很短时间内将大量泥沙石块冲出沟外,在宽阔的堆积区漫流堆积,泥石流常给人类生命财产造成很大危害。按流域的沟谷地貌形态可分为沟谷型泥石流和坡面型泥石流。我国泥石流的暴发主要是受连续降雨、暴雨,尤其是特大暴雨集中降雨的激发。因此,泥石流发生的时间规律是与集中降雨时间规律相一致,具有明显的季节性。一般发生在多雨的夏秋季节。

2.泥石流发生前有何征兆

(1)山地发生山崩或沟岸侵蚀时,山上树木发出沙沙的扰乱声,有似地声,山体出现异常的山鸣；

(2)发生山崩或沟岸侵蚀,流水中有漂木出现,由于上游发生崩塌、滑坡,溪沟的流水非常浑浊；

(3)在流水增大时,溪沟内发出石头与石头相互碰撞的咯吱咯吱的声音；

(4)上游发生山崩,有异常臭味出现、有树木的断裂声；

(5)上游河道发生堵塞,溪沟内水位急剧减少泥石流发生前,沟内有轰鸣声,主河流水上涨和正常流水突然中断。

3.发生泥石流如何自救

(1)不要躲在大树上,大树也有可能被冲走；

(2)当泥石流发生时,躲避泥石流不应顺沟向下游跑,应向沟岸两侧跑,但不要停留在凹坡处。

3.如何防范地质灾害？

平时防范措施

1.对已知的地质灾害隐患安排专人定期进行巡查,雨天加强巡查频次

2.将人员和重要物资及时撤离危险区；

3.对崩塌隐患、滑坡隐患进行塑料薄膜覆盖防止雨水下渗,或在其上方挖排水沟,防止雨水冲刷；

4.事先制订好撤离路线和计划。

灾后防范措施

1.不要立即进入灾害区搜寻财物,以免再次发生灾害；

2.立即派人将灾情报告政府；

3.迅速组织人员查看是否还有发生灾害的危险；

4.查看天气,收听广播电视,关注是否还有暴雨；

5.有组织地搜寻附近受伤和被困的人。

关于油竹街道一丧户违规治丧情况的通报

5月30日上午,油竹街道侨中社区居民齐某某在操办其父亲丧事期间,县殡改办和油竹街道工作人员多次上门服务并讲解政策,齐某某承诺严格按照规定治丧。但在出殡用餐环节,齐某某采取分散就餐的方式变相大操大办,在四个不同的点位共摆了20桌,用餐桌数超限定标准,违反了《青田县民政局等六部门关于进一步深化丧葬陋习整治工作的通告》(青民〔2023〕64号)的相关规定。现将该户违规治丧行为公开曝光。

自全县丧葬陋习整治工作开展以来,得到广大市民纷纷拥护,绝大部分丧户在治丧活动中能严格遵守“六禁止”“六不超”的规定,大操大办之风得到明显遏制,取得了较好的成效。但个别丧户讲排场的落后思想仍未破除,采用分批次用餐、分散就餐等方式变相违规治丧,对全县移风易俗工作推进产生不利影响。希望广大市民能引以为戒,从自身做起,自觉遵守丧葬陋习整治“六禁止”“六不超”相关规定,共同营造绿色文明节俭的殡葬新风。

检讨书

油竹街道办事处:

丧户在侨中社区侨办处办理父亲齐某某丧事

过程中,街道和社区干部均已上门劝导过,告知六不超、六禁止等殡葬政策,但丧户未感效悔,仍抱有侥幸心理,在2024年5月30日中午用餐,共摆桌10桌,实际外面快餐店也摆了10桌,实际用餐达到了20桌,严重违反了殡葬政策规定,现已认识到自己的错误。

特向街道办事处检讨。

检讨人:齐某某

2024年6月4日。



青田公益广告

Qingtian Public service advertisement

浙江有礼
善行青田

青田县创建全国文明城市工作领导小组办公室 宣